# Hörmann torsieveer R701



**€ 166.96**

| | |
|---|---|
| **Artikel:** | 173625 |
| **BTW:** | 21% |
| **Merk:** | Hörmann |
| **Voorraad:** | Op voorraad |

## Productinformatie

Op elke torsieveer van Hörmann vindt u een plaatje met een nummer van drie cijfers, voorafgegaan door een L (links) of R (rechts). Let op: deze aanduiding geeft de wikkelrichting van de veer aan, niet de positie waar deze moet worden geïnstalleerd. Daarnaast wordt er bij Hörmann sectionaalpoorten vaak twee verschillende veren met verschillende nummers gebruikt, zoals bijvoorbeeld L701 en R703. Het is daarom essentieel om het plaatje op de gebroken of defecte veer zorgvuldig te controleren. Deze informatie helpt u bij het correct identificeren van het type veer, zodat u de juiste vervangende veer kunt selecteren en bestellen.

Aanbeveling: Vervang altijd beide torsieveren tegelijk om de balans en duurzaamheid van de poort te waarborgen. Een oude veer is meestal opgerekt en minder veerkrachtig dan een nieuwe, wat ervoor zorgt dat er meer spanning op de nieuwe veer komt te staan. Dit kan leiden tot voortijdige slijtage of breuk. Door beide torsieveren te vervangen, voorkomt u dit probleem en verlengt u de levensduur van uw deur

Type veer: R701.